



# スピーカーシステム修理価格表

〈 2014年 4月現在 〉

HARMAN

ハーマンインターナショナル 株式会社

**見積り料（修理キャンセルの場合のみのご請求）**

タ イ プ	チエック料 (税込:円)	備 考	該当機種
ユニット単体の場合	<b>2,160</b>	スピーカーユニット 1台あたり	
ウーファーの口径が30cm以下のスピーカーシステム	<b>4,320</b>	スピーカーシステム 1台あたり	4302、4304H、4305H、4306、4307 4312シリーズ、4318、4319、4428、4429 LSシリーズ、STUDIO 2/5/L シリーズ TSシリーズ、TZシリーズ 他
ウーファーの口径が35cm以上のスピーカーシステム	<b>5,400</b>	スピーカーシステム 1台あたり	S143/Mk II 他
小型ブックシェルフ 他	<b>3,240</b>	スピーカーシステム 1台あたり	4310H、4312M/II、CONTROL NOW A52、A55、L88M、SV50S 他
CONTROLシリーズ (一部を除く)	<b>2,160</b>	スピーカーシステム 1台あたり	CONTROL ONE、CONTROL 1Xtreme CONTROL 1 他
スーパーツイーター	<b>4,320</b>	スピーカーシステム 1台あたり	UT-025、UT-405 UT-505、UT-045Be
センタースピーカー	<b>4,320</b>	スピーカーシステム 1台あたり	LS Center、S100C、S1400Center、S1800C S2800Center、STUDIO225C STUDIO520C、TS60 他
アクティブ・サブウーファー	<b>4,320</b>	スピーカーシステム 1台あたり	BASS8、E250PCH、ES150PCH、ES250PWCH L8400P、SUB138、SUB560PCH 他
特殊修理機種	<b>8,640～ (要相談)</b>	スピーカーシステム 1台あたり	4338、4344/Mk II、4348、4365 DD66000(エペレスト) K2S7500、K2S9500 K2S5800、K2S9800/SE、K2S9900、M9500 S3100Mk II、S4600、S4700、S4800 SK2-1000DG、HC5000、HB5000 他

## 技 術 料

### 基本修理料金（ユニット脱着 総合チェックなど）

タ イ プ	基 本 修 理 料 金 (税込:¥)	備 考	適 用 機 種
ウーファーの口径が30cm以下のスピーカーシステム	4,320	スピーカーシステム 1台あたり	4302、4304H、4305H、4306、4307 4312シリーズ、4318、4319、4428、4429 LSシリーズ、STUDIO 2/5/L シリーズ TSシリーズ、TZシリーズ 他
ウーファーの口径が35cm以上のスピーカーシステム	5,400	スピーカーシステム 1台あたり	S143/Mk II 他
小型ブックシェルフ他	3,240	スピーカーシステム 1台あたり	4310H、4312M/II、CONTROL NOW A52、A55、L88M、SV50S 他
CONTROLシリーズ (一部を除く)	2,160	スピーカーシステム 1台あたり	CONTROL ONE、CONTROL 1Xtreme CONTROL 1 他
スーパーツイーター	4,320	スピーカーシステム 1台あたり	UT-025、UT-405 UT-505、UT-045Be
センタースピーカー	4,320	スピーカーシステム 1台あたり	LSCenter、S100C、S1400Center、S1800C S2800Center、STUDIO225C STUDIO520C、TS60 他
アクティブ・サブウーファー	7,560	スピーカーシステム 1台あたり	BASS8、E250PCH、ES150PCH、ES250PWCH L8400P、SUB138、SUB560PCH 他
特殊修理機種	8,640～ (要相談)	スピーカーシステム 1台あたり	4338、4344/Mk II、4348、4365 DD66000(エペレスト) K2S7500、K2S9500 K2S5800、K2S9800/SE、K2S9900、M9500 S3100Mk II、S4600、S4700、S4800 SK2-1000DG、HC5000、HB5000 他

注意：故障内容・故障箇所により別途追加料金を申し受けます。

### アッテネーターVR 交換（上記基本修理料金は含みません）

タ イ プ	技 術 料 (税込:¥)	備 考	適 用 機 種
ウーファーの口径が30cm以下のスピーカーシステム	4,320	スピーカーシステム 1台あたり	4304H、4305H、4306、4307、4312シリーズ 4428、4429 他
ウーファーの口径が35cm以上のスピーカーシステム	5,400	スピーカーシステム 1台あたり	4338、4344/Mk II、4348 他
銘板の脱着料	4,320	スピーカーシステム 1台あたり	

注意：銘板を新しいものと交換した場合には銘板の脱着料はかかりませんが、銘板の部品料を別途申し受けます

### スピーカーシステムの端子交換（上記基本修理料金は含みません）

タ イ プ	技 術 料 (税込:¥)	備 考	
ウーファーの口径が30cm以下のスピーカーシステム	3,240	スピーカーシステム 1台あたり	
ウーファーの口径が35cm以上のスピーカーシステム		スピーカーシステム 1台あたり	

## スピーカーユニット修理価格（現行モデル）

モ デ ル	形 式	ユニット型番	修理内容	修理価格 (税込:円)	搭載数	備 考
<b>4306</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4306	ツイーター/ホーン	0106H	交換	21,600	1	
4306	ウーファー	0226H	交換	19,440	1	
<b>4307</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4307	ツイーター	038TRT-M	交換	10,800	1	
4307	ミッドレンジ	105H	交換	16,200	1	
4307	ウーファー	0262H	交換	18,360	1	
<b>4312E BK</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4312E BK	ツイーター	054ALMG	交換	10,800	1	
4312E BK	ミッドレンジ	105H-1	交換	16,200	1	
4312E BK	ウーファー	2213ND-2	コーン紙張り替え	46,440	1	
<b>4312M II</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥3,240）がかかります				
4312M II	ツイーター	0412G	交換	4,860	1	
4312M II	ミッドレンジ	0105G	交換	5,400	1	
4312M II	ウーファー	0212G	交換	8,100	1	
<b>4319</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4319	ツイーター	054ALMG-1	交換	10,800	1	
4319	ミッドレンジ	105H-2	交換	16,200	1	
4319	ウーファー	2213ND-1	コーン紙張り替え	46,440	1	
<b>4338</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥5,400）がかかります				
4338	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
4338	ツイーター	435AL	ダイヤフラム交換	47,520	1	
4338	ウーファー	1500FE	コーン紙張り替え	65,880	1	
<b>4365</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥8,640～）がかかります				
4365	スーパーツイーター	045TI-1	交換	97,200	1	
4365	ツイーター	476MG	ダイヤフラム交換	232,200	1	
4365	ウーファー	1501FE	コーン紙張り替え	65,880	1	
<b>4429</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4429	スーパーツイーター	138ND	交換	24,840	1	
4429	ツイーター	175ND-3	ダイヤフラム交換	28,080	1	
4429	ウーファー	1200FE-8	コーン紙張り替え	54,000	1	
<b>CONTROL ONE</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥2,160）がかかります				
CONTROL ONE	ツイーター	C1002X	交換	4,320	1	
CONTROL ONE	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	
<b>CONTROL NOW</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥3,240）がかかります				
CONTROL NOW	ツイーター	TwCTL-NOW	交換	4,320	1	
CONTROL NOW	ウーファー	WoCTL-NOW	交換	5,400	2	
<b>DD65000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥8,640～）がかかります				
DD65000	スーパーツイーター	045MG	交換	118,800	1	
DD65000	ミッドレンジ	476MG	ダイヤフラム交換	232,200	1	
DD65000	ウーファー	1501AL-1		未定	2	*修理につきましては、お問合せ下さい
<b>DD67000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥8,640～）がかかります				
DD67000	スーパーツイーター	045BE-1	交換	145,800	1	
DD67000	ミッドレンジ	476BE	ダイヤフラム交換	286,200	1	
DD67000	ウーファー	1501AL-2		未定	2	*修理につきましては、お問合せ下さい
<b>K2 S9900</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥8,640～）がかかります				
K2 S9900	スーパーツイーター	045BE-1	交換	145,800	1	
K2 S9900	ツイーター	476MG	ダイヤフラム交換	232,200	1	
K2 S9900	ウーファー	1500AL-1	コーン紙張り替え	82,080	1	
<b>LS Center E</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
LS Center E	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS Center E	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS Center E	ウーファー	0260J	交換	10,800	2	
<b>S3900</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥8,640～）がかかります				
S3900	スーパーツイーター	139ND	交換	24,840	1	
S3900	ツイーター	175ND-3	ダイヤフラム交換	28,080	1	
S3900	ウーファー	100FE-12	交換	27,000	2	

モ デ ル	形 式	ユニット型番	修理内容	修理価格 (税込:円)	搭載数	備 考
<b>S4700</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640~)がかかります				
S4700	スーパーヴィーター	138ND	交換	24,840	1	
S4700	ツイーター	175ND-3	ダイヤフラム交換	28,080	1	
S4700	ウーファー	2216ND	交換	108,000	1	
<b>STUDIO 520C CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 520C CH	ツイーター	2414H-1	交換	9,720	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 520C CH	ウーファー	540J	交換	6,480	2	
<b>STUDIO 530 CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 530 CH	ツイーター	2414H-1	交換	9,720	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 530 CH	ウーファー	553H	交換	9,720	1	
<b>STUDIO 570 CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 570 CH	ツイーター	2414H	交換	10,800	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 570 CH	ウーファー	553J	交換	9,720	2	
<b>STUDIO 580 CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 580 CH	ツイーター	2414H	交換	10,800	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 580 CH	ウーファー	565J	交換	10,800	2	
<b>STUDIO 590 CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 590 CH	ツイーター	2414H	交換	10,800	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 590 CH	ウーファー	580J	交換	11,880	2	
<b>STUDIO 210 BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 210 BRN	ツイーター	TwST210	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 210 BRN	ウーファー	WoST210	交換	5,400	2	
<b>STUDIO 220 BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 220 BRN	ツイーター	TwST220	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 220 BRN	ウーファー	WoST220	交換	5,400	2	
<b>STUDIO 225C BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 225C BRN	ツイーター	TwST225C	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 225C BRN	ウーファー	WoST225C	交換	5,400	1	
<b>STUDIO 230 BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 230 BRN	ツイーター	TwST230	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 230 BRN	ウーファー	WoST230	交換	8,640	2	
<b>STUDIO 270 BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 270 BRN	ツイーター	TwST270	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 270 BRN	ウーファー	WoST270	交換	8,640	2	
<b>STUDIO 280 BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 280 BRN	ツイーター	TwST280	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 280 BRN	ウーファー	WoST280	交換	8,640	2	
<b>STUDIO 290 BRN</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320~)がかかります				
STUDIO 290 BRN	ツイーター	TwST290	交換	5,400	1	*修理につきましては、お問合せ下さい
STUDIO 290 BRN	ウーファー	WoST290	交換	9,720	2	

## スピーカーユニット修理価格（OLDモデル）

モ デ ル	形 式	ユ ニ ッ ツ 型 番	修 理 内 容	修 理 価 格 (税込:円)	搭 載 数	備 考
<b>1000 ARRAY BG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
1000 ARRAY BG	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
1000 ARRAY BG	ツイーター	175ND-3	ダイヤフラム交換	28,080	1	
1000 ARRAY BG	ウーファー	Array 10	交換	10,800	1	
<b>800 ARRAY BG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
800 ARRAY BG	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
800 ARRAY BG	ツイーター	175ND-3	ダイヤフラム交換	28,080	1	
800 ARRAY BG	ウーファー	Array 8	交換	9,720	1	
<b>880 ARRAY BG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
880 ARRAY BG	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
880 ARRAY BG	ツイーター	435AL-1	ダイヤフラム交換	47,520	1	
880 ARRAY BG	ウーファー	Array 8C	交換	9,720	2	
<b>4302</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4302	ツイーター	JF409H	交換	6,480	1	
4302	ウーファー	JF227H	交換	14,040	1	
<b>4304H</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4304H	ツイーター/ホーン	0105H	交換	17,280	1	
4304H	ウーファー	0211J	交換	7,560	2	
<b>4305H</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4305H	ツイーター/ホーン	0105H	交換	17,280	1	
4305H	ウーファー	0227H	交換	9,720	1	
<b>4305HWX</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4305HWX	ツイーター/ホーン	0105H	交換	17,280	1	
4305HWX	ウーファー	0227H	交換	9,720	1	
<b>4310H</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥3,240）がかかります				
4310H	ツイーター/ホーン	0410G	交換	6,480	1	
4310H	ウーファー	0210G	交換	7,560	1	
<b>4312BMk II</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4312BMk II	ツイーター(初期)	035TiA	交換	29,160	1	*035Ti 代用ユニット
4312BMk II	ツイーター(後期)	035TiA	ダイヤフラム交換	18,360	1	
4312BMk II	ミッドレンジ	104H-3	コーン紙張り替え	20,520	1	
4312BMk II	ウーファー	2213H	コーン紙張り替え	55,080	1	
<b>4312D BK</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4312D BK	ツイーター	054TI	交換	10,800	1	
4312D BK	ミッドレンジ	105H	交換	16,200	1	
4312D BK	ウーファー	2213ND	交換	46,440	1	
<b>4312M</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥3,240）がかかります				
4312M	ツイーター	JF402G	交換	4,860	1	
4312M	ミッドレンジ	JF105G	交換	5,400	1	
4312M	ウーファー	JF212G	交換	7,560	1	
<b>4312Mk II GY</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4312Mk II GY	ツイーター	052TI	ダイヤフラム交換	19,440	1	
4312Mk II GY	ミッドレンジ	104H-3	コーン紙張り替え	20,520	1	
4312Mk II GY	ウーファー	2213H	コーン紙張り替え	55,080	1	
<b>4312Mk II WX</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4312Mk II WX	ツイーター	052TI	ダイヤフラム交換	19,440	1	
4312Mk II WX	ミッドレンジ	104H-3	コーン紙張り替え	20,520	1	
4312Mk II WX	ウーファー	2213H	コーン紙張り替え	55,080	1	
<b>4312SX</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4312SX	ツイーター	025Ti	交換	12,960	1	
4312SX	ミッドレンジ	904TI-1	交換	19,440	1	
4312SX	ウーファー	2213H	コーン紙張り替え	55,080	1	
<b>4318</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金（税込￥4,320）がかかります				
4318	ツイーター	054TI-1	交換	10,800	1	
4318	ミッドレンジ	105H	交換	16,200	1	
4318	ウーファー	2213ND	交換	46,440	1	

モ デ ル	形 式	ユニット型番	修理内容	修理価格 (税込:円)	搭載数	備 考
<b>4344</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥5,400)がかかります				
4344	ツイーター	2405H	ダイヤフラム交換	36,720	1	
4344	ミッドハイ/Dr(中期)	2425J	ダイヤフラム交換	45,360	1	
4344	ミッドハイ/Dr(後期)	2426J	ダイヤフラム交換	45,360	1	
4344	ミッドバス	2122H	コーン紙張り替え	56,160	1	
4344	ウーファー	2235H	コーン紙張り替え	55,080	1	
<b>4344Mk II</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥5,400)がかかります				
4344Mk II	ツイーター	2405H	ダイヤフラム交換	36,720	1	
4344Mk II	ミッドハイ/Dr	275ND	ダイヤフラム交換	42,120	1	
4344Mk II	ミッドバス	2123H	コーン紙張り替え	56,160	1	
4344Mk II	ウーファー	ME150H	コーン紙張り替え	48,600	1	
<b>4348</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥5,400)がかかります				
4348	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
4348	ツイーター	435AL	ダイヤフラム交換	47,520	1	
4348	ミッドレンジ	2251J-1	交換	70,200	1	
4348	ウーファー	1500FE	コーン紙張り替え	65,880	1	
<b>4428</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
4428	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
4428	ツイーター	175ND-2	交換	27,000	1	
4428	ウーファー	1200FE-8	コーン紙張り替え	54,000	1	
<b>A25 C</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A25 C	ツイーター	JF406H-1	交換	4,320	1	
A25 C	ウーファー	JF215H	交換	4,320	4	
<b>A550</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A550	ツイーター	JF404G	交換	4,320	1	
A550	ウーファー	JF222J	交換	7,560	2	
<b>A850</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A850	ツイーター	JF408H	交換	5,400	1	
A850	ミッドレンジ	JF126H	交換	7,560	1	
A850	ウーファー	JF227H	交換	14,040	1	
<b>A640</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A640	ツイーター	0404G	交換	5,400	1	
A640	ウーファー	0215H	交換	8,640	1	
<b>A60</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A60	ツイーター	038TRT	交換	10,800	1	
A60	ウーファー	0261H	交換	10,800	1	
<b>A66 Center</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A66 Center	ツイーター	038TRT	交換	10,800	1	
A66 Center	ウーファー	0250J	交換	8,640	2	
<b>A660</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
A660	ツイーター	038TRT	交換	10,800	1	
A660	ウーファー	0261J	交換	10,800	2	
<b>CONTROL 1</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1	ツイーター	C1002	交換	4,320	1	
CONTROL 1	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	*仕様変更-要ペア交換(C1003⇒C1003X)
<b>CONTROL 1AT</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1AT	ツイーター	C1002	交換	4,320	1	
CONTROL 1AT	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	*仕様変更-要ペア交換(C1003AT⇒C1003X)
<b>CONTROL 1AW</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1AW	ツイーター	C1002	交換	4,320	1	
CONTROL 1AW	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	*仕様変更-要ペア交換(C1003AW⇒C1003X)
<b>CONTROL 1CM</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1CM	ツイーター	C1002	交換	4,320	1	
CONTROL 1CM	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	*仕様変更-要ペア交換(C1003CM⇒C1003X)
<b>CONTROL 1G</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1G	ツイーター	C1002	交換	4,320	1	
CONTROL 1G	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	*仕様変更-要ペア交換(C1003⇒C1003X)

モ デ ル	形 式	ユ ニ ッ ツ 型 番	修 理 内 容	修 理 価 格 (税込:円)	搭 載 数	備 考
<b>CONTROL 1X</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1X	ツイーター	C1002	交換	4,320	1	
CONTROL 1X	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	
<b>CONTROL 1Xtreme</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥2,160)がかかります				
CONTROL 1Xtreme	ツイーター	C1002X	交換	4,320	1	
CONTROL 1Xtreme	ウーファー	C1003X	交換	5,400	1	
<b>DD66000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
DD66000	スーパーツイーター	045BE-1	交換	145,800	1	
DD66000	ミッドレンジ	476BE	ダイヤフラム交換	286,200	1	
DD66000	ウーファー	1501AL	コーン紙張り替え	82,080	2	
<b>HC5000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
HC5000	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
HC5000	ツイーター	435AL	ダイヤフラム交換	47,520	1	
HC5000	ウーファー	1000FE-16	交換	48,600	2	
<b>K2 S5800</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
K2 S5800	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
K2 S5800	ツイーター	435AL	ダイヤフラム交換	47,520	1	
K2 S5800	ウーファー	1200FE-12	コーン紙張り替え	54,000	2	
<b>K2 S7500</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
K2 S7500	ツイーター	475ND	ダイヤフラム交換	69,120	1	
K2 S7500	ウーファー	1400ND	コーン紙張り替え	65,880	1	
<b>K2 S9500</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
K2 S9500	ツイーター	475ND	ダイヤフラム交換	69,120	1	
K2 S9500	ウーファー	1400ND	コーン紙張り替え	65,880	2	
<b>K2 S9800</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
K2 S9800	スーパーツイーター	045BE	交換	145,800	1	
K2 S9800	ツイーター	435BE	ダイヤフラム交換	101,520	1	
K2 S9800	ウーファー	1500AL	コーン紙張り替え	82,080	1	
<b>K2 S9800 SE</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640～)がかかります				
K2 S9800 SE	スーパーツイーター	045BE	交換	145,800	1	
K2 S9800 SE	ツイーター	435BE	ダイヤフラム交換	101,520	1	
K2 S9800 SE	ウーファー	1500AL	コーン紙張り替え	82,080	1	
<b>L88M</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥3,240)がかかります				
L88M	ツイーター	JF402G	交換	4,860	1	
L88M	ウーファー	JF212G	交換	7,560	1	
<b>L810CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
L810CH	スーパーツイーター	STwL810CH	交換	4,320	1	
L810CH	ツイーター/フェイスプレート	TwL810CH	交換	5,400	1	
L810CH	ウーファー	WoL810CH	交換	7,560	1	
<b>L820CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
L820CH	スーパーツイーター	STwL820CH	交換	4,320	1	
L820CH	ツイーター/フェイスプレート	TwL820CH	交換	5,400	1	
L820CH	ミッドレンジ	MidL820CH	交換	6,480	1	
L820CH	ウーファー	WoL820CH	交換	8,640	1	
<b>L830CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
L830CH	スーパーツイーター	STwL830CH	交換	4,320	1	
L830CH	ツイーター/フェイスプレート	TwL830CH	交換	5,400	1	
L830CH	ウーファー	WoL830CH	交換	8,640	1	
<b>L880CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
L880CH	スーパーツイーター	STwL880CH	交換	4,320	1	
L880CH	ツイーター/フェイスプレート	TwL880CH	交換	5,400	1	
L880CH	ミッドレンジ	MidL880CH	交換	6,480	1	
L880CH	ウーファー	WoL880CH	交換	8,640	2	
<b>LC1CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LC1CH	スーパーツイーター	STwLC1CH	交換	4,320	1	
LC1CH	ツイーター/フェイスプレート	TwLC1CH	交換	5,400	1	
LC1CH	ウーファー	WoLC1CH	交換	7,560	2	

モ デ ル	形 式	ユ ニ ッ ツ 型 番	修 理 内 容	修 理 価 格 (税込:円)	搭 載 数	備 考
<b>LC2CH</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LC2CH	スーパーツイーター	STwLC2CH	交換	4,320	1	
LC2CH	ツイーター/フェイスプレート	TwLC2CH	交換	5,400	1	
LC2CH	ミッドレンジ	MidLC2CH	交換	6,480	1	
LC2CH	ウーファー	WoLC2CH	交換	8,640	2	
<b>LS60 BG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS60 BG	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS60 BG	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS60 BG	ウーファー	0260J	交換	10,800	2	
<b>LS60 E</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS60 E	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS60 E	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS60 E	ウーファー	0260J	交換	10,800	2	
<b>LS60 W</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS60 W	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS60 W	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS60 W	ウーファー	0260J	交換	10,800	2	
<b>LS80 BG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS80 BG	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS80 BG	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS80 BG	ウーファー	0280J	交換	12,960	2	
<b>LS80 E</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS80 E	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS80 E	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS80 E	ウーファー	0280J	交換	12,960	2	
<b>LS80 W</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS80 W	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS80 W	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS80 W	ウーファー	0280J	交換	12,960	2	
<b>LS Center BG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS Center BG	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS Center BG	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS Center BG	ウーファー	0260J	交換	10,800	2	
<b>LS Center W</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
LS Center W	スーパーツイーター	015M	交換	10,800	1	
LS Center W	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
LS Center W	ウーファー	0260J	交換	10,800	2	
<b>M9500</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640~)がかかります				
M9500	ツイーター	475ND	ダイヤフラム交換	69,120	1	
M9500	ウーファー	1400ND	コーン紙張り替え	65,880	2	
<b>S143</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥5,400)がかかります				
S143	スーパーツイーター	JF405H-1	ダイヤフラム交換	19,440	1	
S143	ツイーター	175ND-1	ダイヤフラム交換	27,000	1	
S143	ウーファー	JF228H	交換	62,640	1	
<b>S143Mk II</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥5,400)がかかります				
S143Mk II	スーパーツイーター	138ND	交換	24,840	1	
S143Mk II	ツイーター	186ND	交換	32,400	1	
S143Mk II	ウーファー	0243H	交換	62,640	1	
<b>S100 Center</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S100 Center	ツイーター	0755H	交換	19,440	1	
S100 Center	ミッドレンジ	0155H	交換	7,560	1	
S100 Center	ウーファー	0215J	交換	17,280	2	
<b>S1000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S1000	ツイーター	0755H	交換	19,440	1	
S1000	ミッドレンジ	0155H	交換	7,560	1	
S1000	ウーファー	0215J	交換	17,280	2	

モ デ ル	形 式	ユ ニ ッ ツ 型 番	修 理 内 容	修 理 価 格 (税込:円)	搭 載 数	備 考
<b>S2000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S2000	ツイーター	0755H	交換	19,440	1	
S2000	ミッドレンジ	0155H	交換	7,560	1	
S2000	ウーファー	0225J	交換	22,680	2	
<b>S4000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S4000	ツイーター	0756H	交換	24,840	1	
S4000	ミッドレンジ	185ND	交換	29,160	1	
S4000	ツッパー・ウーファー	0235J	交換	37,800	1	
S4000	ロア・ウーファー	0235J-1	交換	37,800	1	
<b>S400</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S400	ツイーター/ホーン	0105H-1	交換	17,280	1	
S400	ウーファー	0224H	交換	10,800	1	
<b>S400 WG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S400 WG	ツイーター/ホーン	0105H-1	交換	17,280	1	
S400 WG	ウーファー	0224H	交換	10,800	1	
<b>S1400 Center</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S1400 Center	ツイーター/ホーン	0105H-1	交換	17,280	1	
S1400 Center	ウーファー	0214J	交換	8,640	2	
<b>S2400</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S2400	ツイーター/ホーン	0105H-1	交換	17,280	1	
S2400	ウーファー	0224J	交換	10,800	2	
<b>S2400 WG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S2400 WG	ツイーター/ホーン	0105H-1	交換	17,280	1	
S2400 WG	ウーファー	0224J	交換	10,800	2	
<b>S1500 C</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S1500 C	ツイーター	JF425H-1	交換	19,440	1	
S1500 C	ウーファー	JF213J	交換	15,120	2	
<b>S2500</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S2500	ツイーター	175ND-1	ダイヤフラム交換	27,000	1	
S2500	ウーファー	JF225J	交換	17,280	2	
<b>S3500</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S3500	ツイーター	175ND-1	ダイヤフラム交換	27,000	1	
S3500	ウーファー	JF224J	交換	21,600	2	
<b>S1800 C</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S1800 C	ツイーター	0105H-1	交換	12,960	1	*ホーンなしの状態
S1800 C	ウーファー	0218J	交換	12,960	2	
<b>S2800 Center</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S2800 Center	スーパーツイーター	138FR	交換	20,520	1	
S2800 Center	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
S2800 Center	ウーファー	0228J	交換	16,200	2	
<b>S3800</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
S3800	スーパーツイーター	138FR	交換	20,520	1	
S3800	ツイーター	176ND	交換	32,400	1	
S3800	ウーファー	0238J	交換	18,360	2	
<b>S3100Mk II</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥5,400)がかかります				
S3100Mk II	ツイーター	275ND	ダイヤフラム交換	42,120	1	
S3100Mk II	ウーファー	ME150H	コーン紙張り替え	48,600	1	
<b>S4600</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640~)がかかります				
S4600	スーパーツイーター	138ND	交換	24,840	1	
S4600	ツイーター	175ND-3	ダイヤフラム交換	28,080	1	
S4600	ウーファー	LE14H-4	コーン紙張り替え	57,240	1	
<b>S4800</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640~)がかかります				
S4800	スーパーツイーター	045TI/045TI-1	交換	97,200	1	
S4800	ツイーター	435AL	ダイヤフラム交換	47,520	1	
S4800	ウーファー	1500FE	コーン紙張り替え	65,880	1	

モ デ ル	形 式	ユ ニ ッ ツ 型 番	修 理 内 容	修 理 価 格 (税込:円)	搭 載 数	備 考
<b>SK2-1000 DG</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥8,640~)がかかります				
SK2-1000 DG	ス ハ ーブ イ ッ タ ー	045BE	交 換	145,800	1	
SK2-1000 DG	ツ イ ー タ ー	435BE	ダ イ ヤ フ ラ ム 交 換	101,520	1	
SK2-1000 DG	ウ フ ア ー	251J	交 換	70,200	2	
<b>SV400 C</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
SV400 C	ツ イ ー タ ー / ホ ーン	0410G	交 換	6,480	1	
SV400 C	ウ フ ア ー	0231J	交 換	5,940	2	
<b>SV50 S</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥3,240)がかかります				
SV50 S	ツ イ ー タ ー / ホ ーン	0410G	交 換	6,480	1	
SV50 S	ウ フ ア ー	0211H	交 換	6,480	1	
<b>SV500</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
SV500	ツ イ ー タ ー / ホ ーン	0410G	交 換	6,480	1	
SV500	ウ フ ア ー	0210J	交 換	7,560	2	
<b>SV800</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
SV800	ツ イ ー タ ー / ホ ーン	0105H-1	交 換	17,280	1	
SV800	ウ フ ア ー	0220J	交 換	8,640	2	
<b>TS60</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TS60	H F モ ジ ュ ー ル	HFTS60	交 換	17,280	1	
TS60	ウ フ ア ー	TS6J	交 換	18,360	2	
<b>TS600</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TS600	H F モ ジ ュ ー ル	HFTS600	交 換	17,280	1	
TS600	ウ フ ア ー	TS6H	交 換	18,360	1	
<b>TS6000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TS6000	H F モ ジ ュ ー ル	HFTS6000	交 換	17,280	1	
TS6000	ウ フ ア ー	TS6J	交 換	18,360	2	
<b>TS8000</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TS8000	H F モ ジ ュ ー ル	HFTS8000	交 換	17,280	1	
TS8000	ウ フ ア ー	TS8J	交 換	21,600	2	
<b>TZ-1</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TZ-1	ツ イ ー タ ー	0402G	交 換	4,860	1	
TZ-1	ウ フ ア ー	0205J	交 換	6,480	2	
<b>TZ-1C</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TZ-1C	ツ イ ー タ ー	0402G	交 換	4,860	1	
TZ-1C	ウ フ ア ー	0205J-1	交 換	6,480	2	
<b>TZ-2</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TZ-2	ツ イ ー タ ー	0403G	交 換	4,320	1	
TZ-2	ウ フ ア ー	0206J	交 換	5,400	2	
<b>TZ-2C</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TZ-2C	ツ イ ー タ ー	0403G	交 換	4,320	1	
TZ-2C	ウ フ ア ー	0206J	交 換	5,400	2	
<b>TZ-2 BK</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TZ-2 BK	ツ イ ー タ ー	0403G	交 換	4,320	1	
TZ-2 BK	ウ フ ア ー	0206J-1	交 換	5,400	2	
<b>TZ-2C BK</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
TZ-2C BK	ツ イ ー タ ー	0403G	交 換	4,320	1	
TZ-2C BK	ウ フ ア ー	0206J-1	交 換	5,400	2	
<b>UT-025</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
UT-025	ツ イ ー タ ー	JF403H	交 換	28,080	1	
<b>UT-045Be</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
UT-045Be	ス ハ ーブ イ ッ タ ー	045BE	交 換	145,800	1	
<b>UT-405</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
UT-405	ツ イ ー タ ー	JF405H-1	ダ イ ヤ フ ラ ム 交 換	19,440	1	
<b>UT-505</b>		*スピーカー本体をお送りいただく場合は1台あたり別途、ユニット脱着料金(税込￥4,320)がかかります				
UT-505	ス ハ ーブ イ ッ タ ー	138ND	交 換	24,840	1	

スピーカーユニット修理価格（主なコーン紙張り替え・ダイヤフラム交換機種）					
ユニット型番	形 式	修理内容	パーク型番	修理価格 (税込：円)	主な使用システム
035TiA	ツイーター	ダイヤフラム交換	D8R035TiA	18,360	4312BMK II
052Ti	ツイーター	ダイヤフラム交換	D8R052Ti	19,440	4312MK II WX/GY
104H-3	ミッドレンジ	コーン紙張り替え	C8R104-2	20,520	4312BMK II、4312MK II WX/GY
175ND-1	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R175ND-1	27,000	S143、S2500、S3500
175ND-2	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R175ND-2	27,000	4428
175ND-3	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R175ND-3	28,080	800Array、1000Array、4429 S4600、S4700
1400ND	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R1400ND	65,880	K2S7500、K2S9500 M9500
1500AL	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R1500AL	82,080	K2S9800/SE
1500AL-1	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R1500AL-1	82,080	K2S9900
1500FE	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R1500FE	65,880	4338、4348、K2S5800 S4800
1501AL	ウーファー	コーン紙張り替え	C16R1501AL	82,080	DD66000
1501FE	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R1501FE	65,880	4365
2122H	ミッドバス	コーン紙張り替え	C8R2123H	56,160	4344
2123H	ミッドバス	コーン紙張り替え	C8R2123H	56,160	4344Mk II
2213H	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R2213	55,080	4312BMK II、4312MK II WX/GY 4312SX
2213ND	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R2213ND	46,440	4312D、4318
2213ND-1	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R2213ND-1	46,440	4319
2213ND-2	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R2213ND-2	46,440	4312E
2235H	ウーファー	コーン紙張り替え	C8R2235	55,080	4344
2405H	ツイーター	ダイヤフラム交換	D16R2405	36,720	4344、4344Mk II
2425J	ドライバー	ダイヤフラム交換	D16R2425	45,360	4344
2426J	ドライバー	ダイヤフラム交換	D16R2425	45,360	4344
275ND	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R275ND	42,120	4344Mk II、S3100Mk II
435AL	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R435AL	47,520	4338、4348、HC5000、K2S5800 S4800
435BE	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R435BE	101,520	K2S9800、K2S9800SE SK2-1000
475ND	ドライバー	ダイヤフラム交換	D16R475ND	69,120	K2S7500、K2S9500 M9500
476BE	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R476BE	286,200	DD66000
476MG	ドライバー	ダイヤフラム交換	D8R476MG	232,200	4365、K2S9900
ME150H	ウーファー	コーン紙張り替え	C8RME150	48,600	4344Mk II、S3100Mk II

**注意 :** 上記価格はユニット1台のみをお預かりした場合の料金で  
キャビネットごとお預かりした場合は別途、ユニット脱着料金  
(税込み ¥4,320 ~ ¥8,640以上)  
がかかりますのでご注意ください